

樹木点検表				点検事務所	点検日	樹木点検の 凡例	異常なし・該当なし	空欄												
路線名	点検者	点検箇所（住所）	樹木点検の 凡例	異常あり・該当あり			○													
通し 番号	樹木 番号	樹 種	幹 周 り (cm)	①維持管理上の問題				②活力点検			③樹木の異常				その他特記事項	点検結果				
				建 築 限 界 越 え 車 道 側	建 築 限 界 越 え 歩 道 側	道 路 施 設 と の 競 合	支 柱 直 し ・ 撤 去	太 枝 枯 れ ・ 折 れ	根 上 が り ・ 舗 装 ク ラ ック	① の 「 ○ 」 (異 常 あ り) の 個 数	葉 の 状 態	先 端 枝 の 枯 れ	枯 死 ・ 著 しい 衰 弱	キ ノ コ の 有 無		開 口 空 洞	樹 皮 枯 死 ・ 欠 損 ・ 腐 朽	病 虫 害 (穿 孔 痕 、 フ ラ ス)	揺 れ	不 自 然 な 傾 斜
1		イチョウ	107			○						○					1	胴吹き、開口空洞（大）、根元ハツユキカズラ	○	○
2		イチョウ	149			○							○				1	胴吹き、樹皮欠損（小）、根元ハツユキカズラ	○	○
3		イチョウ	96									○	○				2	胴吹き、開口空洞（大）、樹皮欠損（小）その他複数、根元ハツユキカズラ		○
4		イチョウ	123										○				1	胴吹き、樹皮欠損（中）その他複数、根元ハツユキカズラ		○
5		イチョウ	99										○		○		2	胴吹き、樹皮欠損（小）その他複数、根元ハツユキカズラ		○
6		イチョウ	107									○	○		○		3	胴吹き、樹皮欠損（小）その他複数、ひこばえ切除痕、開口空洞（中）		○
7		イチョウ	87									○	○				2	胴吹き、樹皮欠損（小）その他複数、開口空洞（中）その他複数		○
8		イチョウ	98									○			○		2	胴吹き、樹皮欠損（小）その他複数、ひこばえ切除痕		○
9		イチョウ	113									○	○				2	胴吹き、開口空洞（中）、樹皮欠損（小）		○
10		イチョウ	125										○		○		2	胴吹き、樹皮欠損（小）その他複数、ひこばえ切除痕		○

樹木点検表

No. 1

路線名		点検者		点検日	
樹木番号		樹種	イチヨウ	幹周り(cm)	107

点検項目		異常・該当あり	点検項目		異常・該当あり
① 維持 管理 上の 問題	建築限界越え車道側		③ 樹 木 の 異 常	キノコの有無	
	建築限界越え歩道側			開口空洞	○
	道路施設との競合			樹皮枯死・欠損・腐朽	
	支柱直し・撤去	○		病虫害（穿孔痕、フラス）	
	太枝枯れ・折れ			揺れ	
	根上がり・舗装クラック			不自然な傾斜	
	①の「○（異常あり）」の個数	1		②+③の「○（異常あり）」の個数	1
② 点 検 力	葉の状態		その他 特記事 項	<ul style="list-style-type: none"> ・胴部き目立つ ・開口空洞（大） ・根元にハツユキカズラ 	
	先端枝の枯れ				
	枯死・著しい衰弱				

点検結果	<input type="checkbox"/> 概ね良好・異常なし <input checked="" type="checkbox"/> 維持管理の処置が必要 <input checked="" type="checkbox"/> 樹木の外観診断が必要
------	--

被害部写真



全体



支柱撤去
根元 ハツユキカズラ



開口空洞